DRÁŽNÍ INSPEKCE

Územní inspektorát Brno

CRDIX003DWSR

č. j.: MU-1283/2025/DI-40

7. září 2026

Informace o dosavadním pokroku v šetření

Drážní inspekce v souladu s § 53b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 266/1994 Sb.), provádí šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události ze dne 9. 9. 2025, kdy v 11:12 h, na dráze železniční, kategorie regionální, mezi železničními stanicemi Dolní Lipka a Hanušovice, na vyloučené traťové koleji v km 74,863 došlo ke srážce speciálního drážního vozidla s překážkou, kterou tvořil pokácený strom a k následné újmě na zdraví externího pracovníka.

V souladu s § 53e odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb. Drážní inspekce zveřejňuje informace o dosavadním pokroku v šetření a podstatných otázkách, které jsou jeho předmětem. V rámci šetření výše uvedené mimořádné události bylo doposud učiněno:

- ohledání místa mimořádné události včetně zúčastněných drážních vozidel, technických zařízení a infrastruktury dráhy;
- provedení ověřovacího pokusu zaměřeného na výhled z kabiny strojvedoucího posunového dílu;
- analýza dat zaznamenaných registračním rychloměrem zúčastněného SHV;
- analýza podkladů vyžádaných od provozovatele dráhy, cizího právního subjektu, Českého hydrometeorologického ústavu a Policie ČR;
- podání vysvětlení zúčastněných zaměstnanců;
- dodatečné ohledání infrastruktury, které bylo provedeno za účelem posouzení stavu kolejnic v závislosti na nastalých místních meteorologických podmínkách, obdobných jako v době vzniku MU;
- analýza dalších podkladů vyžádaných od provozovatele dráhy, dopravce, cizího právního subjektu a výrobce vozidla;
- analýza všech výše uvedených podkladů pro stanovení závěrů mimořádné události a případného bezpečnostního doporučení.

Ing. Jaromír Hlaváč
inspektor
Územního inspektorátu Brno

Bc. Josef Dvořák
vedoucí
Územního inspektorátu Brno

Zveřejněno dne: dle data elektronického podpisu

ČR – Drážní inspekce
IČ: 75009561

Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1

https://di.gov.cz
mail@di.gov.cz

ID DS: vi6aigp
+420 736 521 003