

Informace o dosavadním pokroku v šetření

Drážní inspekce v souladu s § 53b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 266/1994 Sb.), zahájila dne 5. 12. 2022 šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události ze dne 5. 12. 2022, kdy ve 20:25 h na dráze železniční, kategorie celostátní, v železniční stanici Kolín došlo k nedovolené jízdě posunového dílu za návěstidlo Se49 v km 346,783 s následnou srážkou s protijedoucím posunovým dílem.

V souladu s § 53e odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb. Drážní inspekce zveřejňuje informace o dosavadním pokroku v šetření a podstatných otázkách, které jsou jeho předmětem. V rámci šetření výše uvedené mimořádné události bylo doposud učiněno:

- ohledání místa mimořádné události včetně zúčastněných drážních vozidel, technických zařízení a infrastruktury dráhy;
- účast na komisionální prohlídce zúčastněného drážního vozidla;
- analýza dat zaznamenaných registračními rychloměry zúčastněných drážních vozidel;
- analýza dat archivu staničního zabezpečovacího zařízení;
- analýza podkladů vyžádaných od provozovatele dráhy a dopravce;
- podání vysvětlení zúčastněných zaměstnanců;
- ověřovací pokus, kterým byla ověřena viditelnost seřadovacích návěstidel v posunové cestě.

V současné době dále probíhá analýza všech výše uvedených podkladů pro stanovení příčin a okolností vzniku mimořádné události.

V Praze dne 5. 12. 2023

Dušan Kamenický v. r.
inspektor
Územního inspektorátu Brno

Ing. Jan Novák v. r.
pověřen řízením pracoviště Praha
Územního inspektorátu Čechy

Zveřejněno dne: