

Informace o dosavadním pokroku v šetření

Dražní inspekce v souladu s § 53b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 266/1994 Sb.), zahájila dne 17. 2. 2022 šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události (MU) ze dne 17. 2. 2022, kdy v 7:32 h, na dráze železniční, kategorie celostátní, mezi železničními stanicemi Žďárec u Skutče a Hlinsko v Čechách, došlo v km 44,330 ke srážce vlaku Os 5315 se dvěma spadlými stromy s následným vykolejením.

V souladu s § 53e odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb. Dražní inspekce zveřejňuje informace o dosavadním pokroku v šetření a podstatných otázkách, které jsou jeho předmětem. V rámci šetření výše uvedené mimořádné události bylo doposud učiněno:

- ohledání místa mimořádné události včetně zúčastněných drážních vozidel, technických zařízení a infrastruktury dráhy;
- účast na komisionální prohlídce zúčastněného hnacího drážního vozidla;
- analýza dat zaznamenaných registračním rychloměrem zúčastněného hnacího drážního vozidla;
- analýza podkladů vyžádaných od provozovatele dráhy, dopravce, Dražního úřadu, Městské policie Skuteč a HZS Pardubického kraje, ÚO Chrudim, stanice HZS Hlinsko;
- analýza dat z Českého hydrometeorologického ústavu;
- podání vysvětlení zúčastněných zaměstnanců;
- analýza právních předpisů, platných v době vzniku MU pro resorty ochrany přírody a zemědělství (ústředního orgánu státní správy lesů);
- rozbor statistiky kácení dřevin s ohledem na nové právo provozovatele dráhy dle § 10 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb.;
- rozbor systému bezpečnosti provozovatele dráhy – analýza opatření k předcházení vzniku rizika uvedeného v § 10 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb. v relevantních vnitřních předpisech a metodickém pokynu provozovatele dráhy;
- rozbor systému bezpečnosti provozovatele dráhy – analýza pravidel pro bezpečné organizování a řízení drážní dopravy v době zhoršené povětrnostní situace.

V Brně dne 16. 2. 2024

Libor Bruzl v. r.
inspektor
Územního inspektorátu Brno

Ing. Jan Novák v. r.
pověřen řízením pracoviště Praha
Územního inspektorátu Čechy

Zveřejněno dne: